


Art. 15 / TU - Misure generali di tutela.


1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;



c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;



Parapetti fissi




Parapetti permanenti, ma indipendenti dalla struttura




d) il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

Agevolazioni per
il sollevamento
manuale





Movimentazione speciale




e) La riduzione dei rischi alla fonte;

f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;






Accessi particolari



Cestelli elevatori



Nuove soluzioni di parapetti







Passerelle




Scale flessibili



Linee di vita










g) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;



h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

| | | |
|---|--|---|
| <p>Xn</p>  <p>Nocivo</p> | <p>BONCOLOR</p> <p>Via colorata, 99 San Marzano (CB) Tel. 333 666666</p> <p>TOLUENE</p> <p>203-625-9</p> | <p>F</p>  <p>Facilmente infiammabile</p> |
| <p>Facilmente infiammabile Nocivo per inalazione</p> <p>Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare Evitare il contatto con gli occhi Non gettare i residui nelle fognature Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche</p> | | |
| <p>Etichetta CE</p> | | |

i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;



l) Il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;



m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori



q) Le istruzioni adeguate ai lavoratori;



o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti;



p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;



- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;




- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) Le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;



v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;



z) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;



2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.